

Ross-Tech®
HEX-V2®
VCDS®

Návod pro rychlé zprovoznění



www.pc-autodiagnostika.cz

Software

1

jděte na stránku is.pc-autodiagnostika.cz a přihlaste se Vaším uživatelským jménem a heslem. Tyto údaje naleznete na licenčním listu, který je nedílnou součástí tohoto balení.

2

klikněte na odkaz instalačního balíčku (např. [Setup MAX 2017.exe](#)) a zvolte „**Uložit**“. Instalační balíček se stáhne do Vámi zvoleného umístění ve Vašem PC.

3

Spustěte stažený instalační balíček. Instalací Vás provede průvodce. Ponechte vše tak, jak je nastaveno v průvodci, **zejména neměňte umístění instalace**. V závěru instalačního procesu, dojde k nainstalování potřebných ovladačů pro propojovací kabel.

4

Po dokončení instalace se vytvoří na ploše ikona odkazující na hlavní nabídku programů. Přístup k jednotlivým programům je v závislosti na Vámi zakoupené sadě.

5

Při prvním spuštění hlavní nabídky programů* a diagnostické příručky **VIS**** ponechte Váš PC připojen k internetu, neboť proběhne aktivace programu.


Nejpozději do 15-ti použití je nutno propojovací kabel zaregistrovat (viz. strana 5 tohoto návodu).

* ikona na ploše

** pokud je zakoupena

Propojovací kabel *HEX-V2* ®


1



Připojte příložený USB kabel k *HEX-V2* ® a zajistěte šroubem.

2

Připojte *HEX-V2* ® do USB portu PC a diagnostické zásuvky vozidla.



3

Spustěte program *VCDS*®, klikněte na **[Nastavení]**, dále na **[Test kabelu]** a po odsouhlasení výsledku testu na **[Uložit]**.



Nyní jste připraveni se připojit k vozidlu.

Nejpozději do 15-ti použití je nutno propojovací kabel zaregistrovat (viz. strana 5 tohoto návodu).

Aktualizace software uvnitř kabelu

Aktualizace softwaru uvnitř propojovacího kabelu **HEX-V2**® se provádí pomocí aplikace **VCIconfig**, která je součástí instalace **VCDS**®. Pro toto nastavení musí být propojovací kabel připojen k PC pomocí USB. Předpokladem dalšího postupu je nainstalovaný balíček **VCDS**®, (strana 2 tohoto návodu).

1

Připojte propojovací kabel k PC pomocí kabelu USB. Připojte PC k internetu.

2

Spustíte program **VCDS**®, klikněte na **[Nastavení]** a dále na **[Konfig]**. Vyčkejte spuštění aplikace **VCIconfig**.

3

Jděte na kartu **Update** a použijte tlačítka:

[Kontrola aktualizací] (Check Update) pro zjištění, zda je dostupná aktualizace.

[Download Update] pro stažení a instalaci aktualizace.

Po stažení aktualizace, klikněte znovu na tlačítko **[Kontrola aktualizací]** (Check Update) pro zjištění, zda již není dostupná žádná další aktualizace. Pokud je v kabelu aktuální software, musí se zobrazit hlášení **[Software je aktuální]** (You are up to date).

Registrace propojovacího kabelu

Každý propojovací kabel **HEX-V2**® musí být nejdéle po 15-ti použitích zaregistrován. K tomu slouží aplikace **VCIconfig**, která je součástí instalace **VCDS**®.

1

Připojte propojovací kabel do portu USB a spusťte program **VCDS**®, klikněte na **[Nastavení]** a dále na **[Konfig]**. Vyčkejte spuštění aplikace **VCIconfig**.

2

Jděte na kartu **[Registrace]** (Registration) a vypňte všechna požadovaná pole (k tomu musí být zatrženo hlášení o sdílení osobních údajů).

3

Klikněte na **[Odeslat registrační požadavek]** (Submit registration request). Za několik minut obdržíte do Vaší mejlové schránky **kód transakce**. Tento kód vložte do pole **[Kód transakce]** (transaction ID) a klikněte na **[Dokončit registraci]** (Finalize registration). Tím je Váš propojovací kabel zaregistrován.

VCDS Interface Config V2.276

File Help

Select Interface: H12-000563 Refresh Interface List

Overview Update Wifi Registration Advanced

I understand that the data on this page will be sent to Ross-Tech, LLC in the USA who will use it in accordance with their [privacy policy](#).

Customer Name: Jan Novák	Street Address: Ulice 1
City/Town: Kocourkov	Address 2 (Including state with >2 chars.):
State/Prov. (2 char. code, only if applicable): CZ	ZIP/Postal Code: 123 00
Company: I	Country: Czech Republic
Email: novak@mejl.cz	Phone Number: 123456789

Username:

Password:

Create new cloud account
 Pair with existing account
 Skip cloud setup

Submit Registration Request

Timeout